TOSHIBA 2005.10. 005



断面 A-A'

部番	部品名	個数	材質	摘要
14	グローブ止めリング	1	SPC t1.0	
15	グローブ枠	1	AC4A	
16	グローブ	1	硬質ガラス	透明
17	ガード	1	SWRM	Ø5
18	開閉ねじ	6	SUS	3ヶ所は錠締（六角穴付）
19	グローブ枠引掛金具	1	SPC t1.2	
20	ソケット	1	磁器	E39
21	カバー止めねじ	4	SCM435	六角穴付ボルト
22	フランジ止めねじ	4	SWCH	
23	グローブ止めリング用ねじ	6	SWCH	
24	蝶番	1	SUS	
25	ランプ	1		H (F) 200~400

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ボックス	1	FC20	
2	パッキング	1	シリコン	
3	フランジ	1	FC20	
4	ニップル	1	STPG	厚鋼電線管
5	本体カバー	1	AC4A	メラミン焼付塗装グリーン
6	端子	1	磁器	2端子
7	パッッキングB	1	シリコン	
8	本体	1	AC4A	メラミン焼付塗装グリーン
9	パッキングC	1	シリコン	
10	反射板押えリング	1	SPC t1.6	ユニクロメッキ
11	反射板	1	A1P t2.0	電解研磨梨地（内面）
12	パッキングD	1	シリコンゴム	
13	パッキングE	1	ジョイントシート	



注）標準ハブ寸法は16mmです。ご注文により22mmも製作できます。ねじぶたは別売です。

防爆構造記号：eG1
検定合格番号：第T40964号

⚠ 安全に関するご注意

- 器具の取り付けは取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生成した場合）の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生成した場合）の原因となります。
- アース工事は工場電気設備防爆指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
  D種（第三種）接地工事
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 周囲温度は、5℃～40℃以外では使用しないでください。火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生成した場合）の原因となります。
- 粉塵防爆仕様ではありません。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	400HS-11CL-16G
		9.0	品名	東芝安全増防爆水銀灯 シーリングライト
承認	担当		図番	AA2005-04290-01
丸山	稗田		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			